



交通部航港局航船布告

中華民國 112 年 1 月 30 日

34 礙航公告(中區)「海洋風場離岸風機航障燈故障」通知

依據 海洋風力發電股份有限公司 112 年 1 月 19 日洋 T 字第 2023010702 號函。
說明 海洋風場新竹外海離岸風機航障燈故障，因天氣因素無法立即維修，待修繕完畢將另行通知。

航行船隻，請避開該區域，注意航行以策安全。
位置 北緯 24°42'45.8"，東經 120°50'05.4"。
北緯 24°41'58.4"，東經 120°49'36.0"。
北緯 24°41'36.1"，東經 120°49'01.5"。
北緯 24°41'27.8"，東經 120°48'24.5"。*WGS84

交通部航港局
局長 葉協隆



NOTICE TO MARINERS

Published by Maritime Port Bureau, MOTC, R.O.C.

January 30, 2023

34 Taiwan Hsinchu Offshore –Marking Lights malfunction

Source Formosa 1 Wind Power Co. Ltd, letter No.2023010702 dated January 19, 2023.

Details Marking Lights of Formosa I Offshore Wind Farm malfunction.

Please refer to attachment for more details.

Please all vessels avoid this area and pay attention to navigation for safety.

Positions Lat. 24°42'45.8" N., Long. 120°50'05.4" E.

Lat. 24°41'58.4" N., Long. 120°49'36.0" E.

Lat. 24°41'36.1" N., Long. 120°49'01.5" E.

Lat. 24°41'27.8" N., Long. 120°48'24.5" E. *WGS84

Maritime and Port Bureau, MOTC
Director-General Yeh Hsieh-Lung