



交通部航港局航船布告

中華民國 113 年 1 月 19 日

38 礙航公告(中區，金門金湖東南側63.3公里)中華電信股份有限公司網路技術分公司「澎金第一海纜障礙維修案」

依據 內政部 113 年 1 月 19 日台內字第 1130102870 號函。
說明 113 年 1 月 21 日至 113 年 3 月 31 日在下列位置範圍內由 Cable Retriever (IMO9063287) 海纜船進行海纜維修作業，航經該水域船隻請注意避讓。

位置 距金湖機房約 63.3 公里處，北緯 24 度 04.97 分、東經 118 度 53.39 分至北緯 24 度 06.68 分、東經 118 度 51.48 分。
北緯 24°06'40.8"，東經 118°51'28.8"。
北緯 24°04'58.2"，東經 118°53'23.4"。
北緯 24°07'30.2"，東經 118°52'22.7"。
北緯 24°06'00.9"，東經 118°50'27.8"。
北緯 24°04'08.8"，東經 118°52'34.2"。
北緯 24°05'52.0"，東經 118°54'19.4"。*WGS84

交通部航港局
局長 葉協隆



NOTICE TO MARINERS

Published by Maritime Port Bureau, MOTC, R.O.C.

January 19, 2024

38 Kinmen Waters — Submarine Cable Maintenance

Source Ministry of the Interior, letter No. 1130102870 dated January 19, 2024.

Details Submarine cable maintenance work within area bounded by the following position will be undertaken by Cable Retriever(IMO9063287) from January 21, 2024 to March 31, 2024. Mariners are advised to navigate with caution in this area.

Positions Lat. 24°06'40.8" N., Long. 118°51'28.8" E.
Lat. 24°04'58.2" N., Long. 118°53'23.4" E.
Lat. 24°07'30.2" N., Long. 118°52'22.7" E.
Lat. 24°06'00.9" N., Long. 118°50'27.8" E.
Lat. 24°04'08.8" N., Long. 118°52'34.2" E.
Lat. 24°05'52.0" N., Long. 118°54'19.4" E. *WGS84

*Director General Hsieh-Lung, Yeh
Maritime and Port Bureau, MOTC*