

中華電信股份有限公司網路技術分公司 函

地址：10641台北市愛國東路35號
呂秀真、02-23443083：
hjlw@cht.com.tw：

受文者：行政院農業委員會漁業署

發文日期：中華民國112年3月13日

發文字號：網客網纜字第1120000160號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(正、副本均含附件) 台馬第二及第三海纜障礙維修(ATTCHI)

主旨：本分公司維運之台馬第二及第三海纜分別於112年2月2日至3月1日陸續發生全斷線障礙，擬洽請Cable Retriever海纜船於112年3月17日至112年6月17日來台辦理搶修作業，請俞允惠復。

說明：

- 一、依據大部111年11月21日台內地字第1110056874號函辦理。
- 二、本案工作區間(WGS-84)：
 - (一)台馬第二海纜淡水至東引距東引機房約52.7公里處，「北緯26度14.34分、東經120度53.67分」東引側至「北緯26度13.03分、東經120度55.50分」沙崙側。
 - (二)台馬第二海纜淡水至東引距沙崙機房約41.6公里處，「北緯25度33.27分、東經121度22.78分」東引側至「北緯25度31.22分、東經121度22.85分」沙崙側。
 - (三)台馬第三海纜草漯至南竿段距南竿機房約40.3公里處，「北緯25度54.68分、東經120度08.20分」南竿側至「北緯25度53.27分、東經120度09.88分」草漯側。
- 三、本案洽請與本公司訂有維護協議之東南亞與印度洋區海纜維護協議(SEAIOCM)組織所轄Cable Retriever海纜船來台辦理搶修作業。
- 四、檢送維修作業範圍略圖、維修作業區域圖、維修作業間表(含時間、作業內容)、作業船舶(含作業船舶彩色照片、船舶基本資料及所攜帶儀器清冊)與船員及工作人員名冊等資料，如附件。

正本：內政部

副本：交通部航港局、行政院農業委員會漁業署、國家通訊傳播委員會、中華電信公

司
2023-03-13
交15:39:32章

行政院農業委員會漁業署總收文



1121253557 112/03/13