



交通部航港局航船布告

中華民國 112 年 6 月 20 日

342

修正布告(布告編號339)有關中華電信股份有限公司網路技術分公司「台馬第二及第三海纜障礙維修案」，新增維修作業區間及展延作業期間1案，延長作業期間自112年6月18日至8月31日止。

依 據 內政部 112 年 6 月 19 日 台內地字第 11201227332 號函

說

明 一、說明：有關中華電信股份有限公司網路技術分公司「台馬第二及第三海纜障礙維修案」，新增維修作業區間及展延作業期間1案，爰延長作業期間自112年6月18日至8月31日止。

二、地點：

(一) 台馬第二海纜淡水至東引距沙崙機房約 31.9 公里處，

26°14.34' N、120°53.67'E(東引側)-26°13.03' N、120°55.50'E(沙崙側)。

(二) 台馬第三海纜草漯至南竿距南竿機房約 7.8 至 8.5 公里處，

25°33.27' N、121°22.78'E(南竿側)-25°31.22' N、121°22.85'E(草漯側)。

(三) 台馬第三海纜北竿至東引段距北竿機房約 16.4 公里處，

25°54.68' N、120°08.20' E(東引側)-25°53.27' N、120°09.88'E(北竿側)。

(四) 淡水外海

北緯 25°28' 03.11"，東經 121°24' 03.19"。

北緯 25°25' 51.34"，東經 121°24' 07.26"。

北緯 25°25' 51.84"，東經 121°21' 52.81"。

北緯 25°28' 02.27"，東經 121°21' 42.15"。

(五) 南竿外海

北緯 26°08' 42.08"，東經 119°57' 01.67"。

北緯 26°07' 03.29"，東經 119°59' 19.33"。

北緯 26°05' 22.81"，東經 119°57' 48.04"。

北緯 26°07' 04.60"，東經 119°55' 43.13"。

(六) 北竿外海

北緯 26°14' 09.06"，東經 120°07' 18.70"。

北緯 26°12' 03.60"，東經 120°08' 28.83"。

北緯 26°10' 50.34"，東經 120°06' 11.98"。

北緯 26°12' 42.35"，東經 120°05' 09.56"。

三、作業船舶： Cable Retriever 海纜船

位 置 北緯 26°14'20.4" ，東經 120°53'40.2" 。
北緯 26°13'01.8" ，東經 120°55'30.0" 。
北緯 25°33'16.2" ，東經 121°22'46.8" 。
北緯 25°31'13.2" ，東經 121°22'51.0" 。
北緯 25°54'40.8" ，東經 120°08'12.0" 。
北緯 25°53'16.2" ，東經 120°09'52.8" 。
北緯 25°28'03.1" ，東經 121°24'03.2" 。
北緯 25°25'51.3" ，東經 121°24'07.3" 。
北緯 25°25'51.8" ，東經 121°21'52.8" 。
北緯 25°28'02.3" ，東經 121°21'42.1" 。
北緯 26°08'42.1" ，東經 119°57'01.7" 。
北緯 26°07'03.3" ，東經 119°59'19.3" 。
北緯 26°05'22.8" ，東經 119°57'48.0" 。
北緯 26°07'04.6" ，東經 119°55'43.1" 。
北緯 26°14'09.1" ，東經 120°07'18.7" 。
北緯 26°12'03.6" ，東經 120°08'28.8" 。
北緯 26°10'50.3" ，東經 120°06'12.0" 。
北緯 26°12'42.4" ，東經 120°05'09.6" 。 *WGS84

交通部 航港局
局 長 葉協隆



NOTICE TO MARINERS

Published by Maritime Port Bureau, MOTC, R.O.C.

June 20, 2023

342

Taiwan Northern Waters — Submarine Cable Maintenance

Source
Details

Ministry of the Interior, letter No.11201227332 dated JUN 19, 2023.
Details ☐

Positions

Submarine cable maintenance work within area bounded by the following position will be undertaken by Cable Retriever (IMO9063287) from June 18 to August 31, 2023. Mariners are advised to navigate with caution in this area.

Lat. 26°14'20.4" N., Long. 120°53'40.2" E.
Lat. 26°13'01.8" N., Long. 120°55'30.0" E.
Lat. 25°33'16.2" N., Long. 121°22'46.8" E.
Lat. 25°31'13.2" N., Long. 121°22'51.0" E.
Lat. 25°54'40.8" N., Long. 120°08'12.0" E.
Lat. 25°53'16.2" N., Long. 120°09'52.8" E.
Lat. 25°28'03.1" N., Long. 121°24'03.2" E.
Lat. 25°25'51.3" N., Long. 121°24'07.3" E.
Lat. 25°25'51.8" N., Long. 121°21'52.8" E.
Lat. 25°28'02.3" N., Long. 121°21'42.1" E.
Lat. 26°08'42.1" N., Long. 119°57'01.7" E.
Lat. 26°07'03.3" N., Long. 119°59'19.3" E.
Lat. 26°05'22.8" N., Long. 119°57'48.0" E.
Lat. 26°07'04.6" N., Long. 119°55'43.1" E.
Lat. 26°14'09.1" N., Long. 120°07'18.7" E.
Lat. 26°12'03.6" N., Long. 120°08'28.8" E.
Lat. 26°10'50.3" N., Long. 120°06'12.0" E.
Lat. 26°12'42.4" N., Long. 120°05'09.6" E. *WGS84

Maritime and Port Bureau, MOTC, R.O.C.

Director General Yeh, Hsieh-Lung