

中華電信股份有限公司網路技術分公司 函

地址：10641台北市愛國東路35號
呂秀真、02-23443083：
hjlw@cht.com.tw：

受文者：行政院農業委員會漁業署

發文日期：中華民國112年7月4日
發文字號：網客網纜字第1120000590號
速別：速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：陳報本分公司維運之台馬第二及第三海纜障礙維修案，海纜船Cable Retriever於112年7月2日完成海纜實體修復，請核備。

說明：

一、相關文件：


- (一)大部112年3月14日台內地字第1120109373號函。
- (二)大部112年6月19日台內地字第11201227331號函。

二、本案工作區間(WGS-84)：

- (一)台馬第三海纜草漂至南竿段距南竿機房約40.3公里處，「北緯25度54.68分、東經120度08.20分」南竿側至「北緯25度53.27分、東經120度09.88分」草漂側。
- (二)台馬第二海纜淡水至東引距東引機房約52.7公里處，「北緯26度14.34分、東經120度53.67分」東引側至「北緯26度13.03分、東經120度55.50分」沙崙側。
- (三)台馬第二海纜淡水至東引距沙崙機房約41.6公里處，「北緯25度33.27分、東經121度22.78分」東引側至「北緯25度31.22分、東經121度22.85分」沙崙側。
- (四)台馬第三海纜草漂至南竿段距南竿機房約7.8至8.5公里處，「北緯25度33.27分、東經121度22.78分」南竿側至「北緯25度31.22分、東經121度22.85分」草漂側。
- (五)台馬第三海纜北竿至東引段距北竿機房約16.4公里處，「北緯25度54.68分、東經120度08.20分」東引側至「北緯25度53.27分、東經120度09.88分」北竿側。

正本：內政部

副本：交通部航港局、行政院農業委員會漁業署、中華電信公司



行政院農業委員會漁業署總收文

