



## 交通部航港局航船布告

中華民國 112 年 10 月 17 日

**640**

礙航公告(中區)獅子山籍雜貨船「五星(FIVE STAR)」於彰化風場航道東側緩衝區(北緯23度58.9分，東經120度3.1分)舵機故障擱淺案

依據 離岸風場航道 VTS 中心 112 年 10 月 12 日通報。  
說明 旨船 10 月 12 日舵機故障，於彰化風場航道東側緩衝區(位置為北緯 23 度 58.9 分，東經 120 度 3.1 分)下錨。

位置 請航經附近水域船舶注意瞭望及避讓，以維航行安全。  
北緯 23°58'54.0"，東經 120°03'06.0"。\*WGS84

交通部航港局  
局長 葉協隆



## NOTICE TO MARINERS

Published by Maritime Port Bureau, MOTC, R.O.C.

---

October 17, 2023

**640**

Bulk Carrier "FIVE STAR" Steering Gear Failure and Subsequent Grounding

Source

Notice on October 12th, 2023 by Changhua VTS.

Details

Bulk Carrier, FIVE STAR, lost rudder control off Changhua Wind Farm Channel and grounded on the east traffic buffer zone of the channel(N23°58.9' E120°3.1'). Mariners are advised to navigate with caution in the area.

Positions

Lat. 23°58'54.0" N., Long. 120°03'06.0" E. \*WGS84

*Maritime and Port Bureau, MOTC  
Director-General Yeh Hsieh-Lung*