

# 中華電信股份有限公司網路技術分公司 函

地址：10641台北市愛國東路35號  
呂秀真、02-23443083  
hjlw@cht.com.tw

受文者：農業部漁業署

發文日期：中華民國112年11月21日  
發文字號：網客網纜字第1120001130號  
速別：速件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：自訂文字... 附件二.pdf(ATTCH1)

主旨：本分公司維護之台馬第二海纜於111年2月16日至112年10月25日陸續發生部分斷線障礙，擬洽請Cable Retriever海纜船於112年11月27日至112年12月28日來台辦理搶修作業，請俞允惠復。

說明：


- 一、依據大部111年11月21日台內地字第1110056874號函辦理。
- 二、本案台馬第二海纜淡水至東引之工作區間(WGS-84)：
  - (一)距東引機房約27.6公里處，「北緯26度22.16分、東經120度42.50分」(東引側)至「北緯26度20.98分、東經120度44.32分」(沙崙側)。
  - (二)距東引機房約39.3公里處，「北緯26度18.33分、東經120度48.00分」(東引側)至「北緯26度17.07分、東經120度49.85分」(沙崙側)。
  - (三)距沙崙機房約80.7公里處，「北緯25度52.80分、東經121度18.21分」(東引側)至「北緯25度50.76分、東經121度18.98分」(沙崙側)。
  - (四)距沙崙機房約31.9公里處，「北緯25度28.00分、東經121度22.97分」(東引側)至「北緯25度26.00分、東經121度23.05分」(沙崙側)。
- 三、本案洽請與本公司訂有維護協議之東南亞與印度洋區海纜維護協議(SEAIOCMA)組織所轄Cable Retriever海纜船來台辦理搶修作業。
- 四、檢附維修作業相關資料如附件一及附件二，雙語航船布告如附件三。

農業部漁業署總收文



正本：內政部

副本：國家通訊傳播委員會、交通部航港局、農業部漁業署、淡水區漁會、馬祖區漁會、中華電信公司、總公司基隆營運處、總公司台北營運處、總公司基隆營運處馬祖服務中心



訂

線

