

副本

# 全球光網電訊股份有限公司 函

地址：台北市 11492 內湖區瑞光路 415 號 4 樓

電話：02-8797 6658

傳真：02-8797 6628

受文者：農業部漁業署

發文日期：中華民國 113 年 02 月 21 日

發文字號：全網 113 字第 007 號

速別：普通

密等及解密條件：

附件：如文

主旨：本公司之東亞交匯一號海纜系統（EAC1）區段 E 在民國 113 年 02 月 16 日上午 09：40 於金山北方外海約 55 公里處發生海纜接地故障致使中斷通信乙案，擬於民國 113 年 02 月 28 日至 113 年 03 月 31 日期間派遣堅定號（CS RESOLUTE）/ 彼得輝柏號（PETER FABER）海纜船於故障海域進行緊急搶修作業以確保國際電路能儘速恢復正常通信；請 查照惠復。

說明：

- 一、依據 貴部民國 112 年 07 月 27 日台內地字第 11202650593 號函說明二、交通部航港局民國 112 年 08 月 16 日航北字第 1123104782 號函辦理。
- 二、東亞交匯一號海纜系統（EAC1）區段 E 故障地點經初步量測其坐標為為：25° 44.735' N；121° 38.537' E（水深約為 120 公尺）。
- 三、搶修作業期間：預定自民國 113 年 02 月 28 日起至 113 年 03 月 31 日止；實際作業期間將隨船隻調度、故障情況、修理進度、當時海象及疫情狀況而調整。
- 四、檢附資料清單如下：

附件一：東亞交匯一號海纜系統（EAC1）區段 E 故障搶修作業區域圖及作業範圍略圖

附件二：東亞交匯一號海纜系統（EAC1）區段 E 故障搶修時間表（含時間、作業內容）

附件三：堅定號（CS RESOLUTE）/ 彼得輝柏號（PETER FABER）海纜船舶照片及規格資料

附件四：堅定號（CS RESOLUTE）/ 彼得輝柏號（PETER FABER）海纜船船員及工作人員名冊

正本：內政部（附件一至附件四：乙份）

副本：交通部航港局、農業部漁業署、淡水區漁會、金山區漁會、萬里區漁會、基隆區漁會（以上均含附件一至附件三：乙份）

## 全球光網電訊股份有限公司

總經理 蔡明志

農業部漁業署總收文



1131403909

113/02/22

已掃描

