



## 交通部航港局航船布告

中華民國 113 年 7 月 26 日

**464** 礙航公告(中區)於北緯24度20分、東經120度25分 浮標漂流

依據 彰化風場航道交通管理服務中心於 113 年 7 月 26 日傳真通報

說明 一、依據彰化風場航道交通管理服務中心於 113 年 7 月 26 日通報辦理。

二、據彰化風場航道交通管理服務中心接獲大躍離岸風電維運公司通報，於概略位置(07/26)日 0130 時該浮動式光達位置北緯 24 度 20 分、東經 120 度 25 分，朝東北方向漂流中。請來往船隻注意瞭望並遠離，以維航行安全。

位置 北緯 24°20'00.0"，東經 120°25'00.0"。\*WGS84

交通部航港局局長  
葉協隆



## NOTICE TO MARINERS

Published by Maritime Port Bureau, MOTC, R.O.C.

---

July 26, 2024

**464** Taichung Offshore –Buoy drifting

Source Vessel Traffic Service reported by fax

Details A buoy drifting at the following position.

Mariners are advised to navigate with caution in this area.

Positions Lat. 24°20'00.0" N., Long. 120°25'00.0" E. \*WGS84

*Director General Hsieh-Lung, Yeh  
Maritime and Port Bureau, MOTC*