



## 交通部航港局航船布告

中華民國 113 年 10 月 4 日

**638** 礙航公告(中區)彰化外海發現浮動式光達及海象浮標漂流，請來往船隻注意瞭望並遠離

依據 113 年 10 月 2 日 17 時 50 分海巡署第四巡防區通報。  
說明 今(10/2)日 14 時 26 分業者通報，浮動式光達及海象浮標漂流，漂流位置北緯 24 度 03 分 45 秒、東經 120 度 15 分 17 秒，已遠離繫錨點約 6-700 公尺。

特徵：甲板以上有黃色 6 呎裝備櫃，四面有太陽能板，船體為藍色。

MMSI：994166127。

位置 請來往船隻注意瞭望並遠離，以維航行安全。  
北緯 24°03'45.0"，東經 120°15'17.0"。\*WGS84

交通部航港局局長  
葉協隆



## NOTICE TO MARINERS

Published by Maritime Port Bureau, MOTC, R.O.C.

---

October 4, 2024

**638**

CHANGHUA OFFSHORE- Maritime Buoy drifting

Source

Coast Guard Administration informed.

Details

Maritime Buoy drifting(Yellow container on deck) found on 24°3.75'N, 120°15.28'E.

MMSI□994166127□

All vessels in vicinity are requested to keep sharp lookout for safe navigation

Positions

Lat. 24°03'45.0" N., Long. 120°15'17.0" E. \*WGS84

*Director General Hsieh-Lung, Yeh  
Maritime and Port Bureau, MOTC*