



交通部航港局航船布告

中華民國 113 年 10 月 25 日

681 礙航公告(中區)環洋離岸風場浮動監測浮標流錨案，請來往船隻注意瞭望並遠離

依 據 113 年 10 月 25 日 0050 時接獲海巡署第四巡防區管制官電話通報，
說 明

環洋公司佈署於風場之監測浮標發生流錨狀況，自芳苑方位 334、距離 8.3 哩處已向南飄流 9.07 哩；中心接獲通知即去電該浮標所屬公司承辦人謝先生核實，該浮標為大躍離岸運維公司所有，該公司將視海象狀況派船回收。

3. 請來往船隻注意瞭望並遠離，以維航行安全。

交通部航港局局長
葉協隆



NOTICE TO MARINERS

Published by Maritime Port Bureau, MOTC, R.O.C.

October 25, 2024

681

Huanyang Offshore Wind Farm Floating Monitoring Buoy Current Anchor Case

Source
Details

The Fourth Patrol Area of the Coast Guard

The monitoring buoy deployed by Huanyang Company at the wind farm developed an anchorage condition and drifted 9.07 miles south from Fang Yuan position 334, a distance of 8.3 miles.

All vessels in vicinity are requested to keep sharp lookout for safe navigation

*Director General Hsieh-Lung, Yeh
Maritime and Port Bureau, MOTC*