

新世紀資通股份有限公司 函

地址：台北市內湖區港墘路220號

承辦人：劉運浩

電話：(02)77235000

電子信箱：gordenliu@fareastone.com.tw

受文者：農業部漁業署

發文日期：中華民國114年2月6日

發文字號：速博(發)字第11440200369號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如附


主旨：本公司之跨太平洋高速海纜（FASTER）區段六在民國114年02月05日下午於台灣東北部外海約25公里處發生接地故障致使影響通訊線路乙案，擬派遣「彼得輝柏號（PETER FABER）」海纜船於故障海域進行緊急搶修作業以確保國際電路能儘速恢復正常通信，敬請 查照惠復。

說明：

- 一、依據 貴部民國113年05月27日台內地字第11302630882號與民國113年09月11日台內地字第1130137421號函說明二、交通部航港局民國113年06月14日航北字第1133152622號與民國113年09月30日航北字第1133154344號函辦理。
- 二、跨太平洋高速海纜（FASTER）區段六故障地點經初步量測位於台灣東北部外海、位置約為25° 18.140' N、122° 03.705' E處（水深約200公尺），實際作業範圍將於確定故障位置後調整。
- 三、搶修作業期間，擬於民國114年02月12日至114年03月15日期間派遣「彼得輝柏號（PETER FABER）」海纜船於故障海域進行緊急搶修作業以確保國際電路能儘速恢復正常通信，實際作業期間將隨故障情況與修理進度及海象而調整。
- 四、檢附資料如附件。

正本：內政部

副本：交通部航港局、農業部漁業署、萬里區漁會、基隆區漁會、瑞芳區漁會



農業部漁業署總收文

