

副本

全球光網電訊股份有限公司 函

地址：台北市 11492 內湖區瑞光路 415 號 4 樓

電話：02-8797 6658

傳真：02-8797 6628

受文者：行政院農業委員會漁業署

發文日期：中華民國 110 年 08 月 06 日

發文字號：全網 110 字第 032 號

速別：速件

密等及解密條件：

附件：如文

主旨：本公司之東亞交匯二號海纜系統（EAC2）區段 2B1 在 110 年 08 月 05 日上午 08：40 於宜蘭東方外海約 70 公里處因受地震影響致使海纜發生接地故障乙案，擬於民國 110 年 08 月 15 日至 110 年 10 月 31 日期間派遣羅佈號（CS LODBROG）海纜船於故障海域進行緊急搶修作業以確保國際電路能儘速恢復正常通信；請 查照惠復。

說明：

- 一、依據 貴部 109 年 07 月 27 日台內地字第 10902639942 號函說明二、交通部航港局 109 年 08 月 14 日航北字第 1093103608 號函以及 110 年 02 月 19 日航北字第 1103100891 號函辦理。
- 二、東亞交匯二號海纜系統（EAC2）區段 2B1 故障地點經初步量測其坐標為為：24° 47.490' N；122° 26.510' E（水深約為 1,250 公尺）。
- 三、搶修作業期間：預定自民國 110 年 08 月 15 日起至 110 年 10 月 31 日止；實際作業期間將隨故障情況、修理進度、當時海象及新冠肺炎疫情狀況而調整。
- 四、檢附資料清單如下：

附件一：東亞交匯二號海纜系統（EAC2）區段 2B1 故障搶修作業區域圖及作業範圍略圖

附件二：東亞交匯二號海纜系統（EAC2）區段 2B1 故障搶修時間表（含時間、作業內容）

附件三：羅佈號（CS LODBROG）海纜船舶照片及規格資料

附件四：羅佈號（CS LODBROG）海纜船船員及工作人員名冊

正本：內政部（附件一至附件四：乙份）

副本：交通部航港局、行政院農業委員會漁業署、頭城區漁會、蘇澳區漁會（以上均含附件一至附件三：乙份）

全球光網電訊股份有限公司

總經理 蔡明志



行政院農業委員會漁業署總收文



1101214235

110/08/09