

副本

北亞環球光纖通訊網絡股份有限公司 函

地址：台北市 11071 基隆路一段 176 號 13 樓

電話：02 7736 1928

受文者：行政院農業委員會漁業署

發文日期：中華民國 110 年 08 月 16 日

發文字號：北亞 110 字第 0816-001 號

速 別：普通件

密等及解密條件：

附 件：如文

主旨：本公司之「FLAG 北亞光纖環系統 (FLAG North Asian Loop ; FNAL)」於民國 110 年 08 月 10 日在台灣恆春西南外海約 90 公里處發生故障致使線路中斷乙案，擬於民國 110 年 08 月 22 日起至民國 110 年 10 月 31 日期間派遣羅佈號 (CS LODBROG) 海纜船，於故障海域進行緊急搶修，以確保國際電路儘速恢復正常；請 查照惠復。

說明：

- 一、依據 貴部 110 年 08 月 03 日台內地字第 11002642932 號函說明二辦理。
- 二、「FLAG 北亞光纖環系統」故障地點經初步量測約位於台灣恆春西南外海 $21^{\circ} 19.270' N$; $120^{\circ} 10.669' E$ (中繼器 R213 至 R214 之間)、水深約 3,100 公尺處。
- 三、搶修作業期間：預定自民國 110 年 08 月 22 日起至民國 110 年 10 月 31 日止，於海纜故障區域進行。作業期間將隨故障情況、修理進度、海象及新冠肺炎疫情狀況而調整。
- 四、檢附資料清單如下：
 - 附件一：「FLAG 北亞光纖環系統」海纜故障維修作業區域圖及作業範圍略圖
 - 附件二：「FLAG 北亞光纖環系統」海纜故障維修作業時間表 (含時間、作業內容)
 - 附件三：羅佈號 (CS LODBROG) 海纜船船舶照片及規格料
 - 附件四：羅佈號 (CS LODBROG) 海纜船船員及工作人員名冊

正本：內政部 (附件一至附件四：乙份)

副本：交通部航港局、行政院農業委員會漁業署、東港區漁會、林邊區漁會、枋寮區漁會、恆春區漁會、琉球區漁會 (以上均含附件一至附件三：乙份)

北亞環球光纖通訊網絡股份有限公司

負責人：喬式漁

行政院農業委員會漁業署總收文



1101214847

110/08/17



