

中華電信股份有限公司網路技術分公司 函

地址：10641台北市愛國東路35號
薛必仁、02-28054246：
hsueh_pi_jen@cht.com.tw：

受文者：行政院農業委員會漁業署

發文日期：中華民國111年7月28日

發文字號：網國海字第1110000164號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 附件一：TPE S3S-7海纜故障資訊(ATTCH1)，附件四：KOL 海纜船照片及資料(ATTCH2)，附件三：TPE S3S-7海纜故障修理工作時程 (ATTCH3)，附件六：航北字第1103154566號(ATTCH4)，附件二：TPE S3S-7修理工作範圍(ATTCH5)，附件五：船員名冊(ATTCH6)；[請至附件下載中心下載附件，網址：<https://odasdownload.cht.com.tw/Forms/EmsAttachCenter.aspx?Loginid=1909959>登入密碼：4217CV]

主旨：本分公司所屬「橫太平洋快速光纜(TPE)」淡水至BU2(S3S)區段，於111年7月25日發生海纜故障，擬調派海纜船前往檢修，敬請俞允惠覆。

說明：

- 一、依據 鈞部中華民國110年11月19日台內地字第11002666782號函，旨述海纜系統已獲 鈞部核給111年度維護許可在案。
- 二、目前TPE S3S海纜為斷裂故障影響通信，為降低衝擊，擬調派日本籍KOL海纜船前往檢修，工作期預定自111年8月1日至111年9月30日止。
- 三、有關 鈞部台內地字第11002666782號函說明二所列事項，本分公司將遵照指示辦理。
- 四、檢附海纜故障資訊、修理工作範圍、作業時程、船舶資料照片、船員名冊資料、航港局函等電子檔，詳如附件一至附件六。

正本：內政部、海軍大氣海洋局、行政院農業委員會漁業署、交通部航港局北部航務中心

副本：淡水區漁會

