





## 交通部航港局航船布告

中華民國 112 年 5 月 1 日

- 231** 礙航公告(中區)(112年5月1日至10月26日)彰芳/西島風力發電股份有限公司「彰芳暨西島離岸風場之風機調適」作業
- 依據 彰芳風力發電股份有限公司 112 年 4 月 28 日彰芳風力字第 1120428001 號函及西島風力發電股份有限公司 112 年 4 月 28 日西島風力字第 1120428002 號函。
- 說明 旨揭公司 112 年 5 月 1 日至 112 年 10 月 26 日將於彰芳暨西島離岸風場進行風機調適相關船舶作業，非計畫相關之工作船隻，敬請避開該區域，注意航行以策安全，相關資料詳如附件。
- 位置 北緯 24°01'56.1"，東經 120°07'14.2"。  
北緯 24°01'57.4"，東經 120°11'09.4"。  
北緯 24°01'27.6"，東經 120°06'52.1"。  
北緯 24°01'26.3"，東經 120°10'46.7"。  
北緯 24°00'59.0"，東經 120°06'29.9"。  
北緯 24°00'55.2"，東經 120°10'24.0"。  
北緯 24°00'30.4"，東經 120°06'07.8"。  
北緯 24°00'24.1"，東經 120°10'01.3"。  
北緯 24°01'56.3"，東經 120°07'47.8"。  
北緯 24°01'56.5"，東經 120°08'21.4"。  
北緯 24°01'56.7"，東經 120°08'55.0"。  
北緯 24°01'56.9"，東經 120°09'28.6"。  
北緯 24°01'57.0"，東經 120°10'02.2"。  
北緯 24°01'57.2"，東經 120°10'35.8"。  
北緯 24°00'01.8"，東經 120°05'45.6"。  
北緯 23°59'53.0"，東經 120°09'38.7"。  
北緯 23°59'31.6"，東經 120°05'56.7"。  
北緯 23°59'21.9"，東經 120°09'16.0"。  
北緯 23°59'02.7"，東經 120°05'34.5"。  
北緯 23°58'50.9"，東經 120°08'53.3"。  
北緯 23°58'31.4"，東經 120°05'45.4"。  
北緯 23°58'29.1"，東經 120°06'18.4"。  
北緯 23°58'26.7"，東經 120°06'51.4"。  
北緯 23°58'24.4"，東經 120°07'24.5"。  
北緯 23°58'22.1"，東經 120°07'57.6"。  
北緯 23°58'19.8"，東經 120°08'30.6"。  
北緯 23°58'20.1"，東經 120°10'47.1"。  
北緯 23°57'58.4"，東經 120°11'32.7"。  
北緯 23°57'46.8"，東經 120°10'53.4"。  
北緯 23°57'37.2"，東經 120°10'15.2"。  
北緯 23°57'13.4"，東經 120°10'52.7"。\*WGS84





## NOTICE TO MARINERS

Published by Maritime Port Bureau, MOTC, R.O.C.

May 1, 2023

**231**

Taiwan Changhua Offshore-CFXD Offshore Wind Farm Wind Turbines Adjusted

Source

CHANGFANG & XIDAO Power Generation Co., Ltd, letter No.1120428001 & No.1120428002 dated April 28, 2023.

Details

1. CFXD Offshore Wind Farm will adjust wind turbines from 1st May to 26th October, 2023.

2. Mariners are advised to navigate with caution in the area.

3. Please refer to the attached for more details.

Positions

Lat. 24°01'56.1" N., Long. 120°07'14.2" E.

Lat. 24°01'57.4" N., Long. 120°11'09.4" E.

Lat. 24°01'27.6" N., Long. 120°06'52.1" E.

Lat. 24°01'26.3" N., Long. 120°10'46.7" E.

Lat. 24°00'59.0" N., Long. 120°06'29.9" E.

Lat. 24°00'55.2" N., Long. 120°10'24.0" E.

Lat. 24°00'30.4" N., Long. 120°06'07.8" E.

Lat. 24°00'24.1" N., Long. 120°10'01.3" E.

Lat. 24°01'56.3" N., Long. 120°07'47.8" E.

Lat. 24°01'56.5" N., Long. 120°08'21.4" E.

Lat. 24°01'56.7" N., Long. 120°08'55.0" E.

Lat. 24°01'56.9" N., Long. 120°09'28.6" E.

Lat. 24°01'57.0" N., Long. 120°10'02.2" E.

Lat. 24°01'57.2" N., Long. 120°10'35.8" E.

Lat. 24°00'01.8" N., Long. 120°05'45.6" E.

Lat. 23°59'53.0" N., Long. 120°09'38.7" E.

Lat. 23°59'31.6" N., Long. 120°05'56.7" E.

Lat. 23°59'21.9" N., Long. 120°09'16.0" E.

Lat. 23°59'02.7" N., Long. 120°05'34.5" E.

Lat. 23°58'50.9" N., Long. 120°08'53.3" E.

Lat. 23°58'31.4" N., Long. 120°05'45.4" E.

Lat. 23°58'29.1" N., Long. 120°06'18.4" E.

Lat. 23°58'26.7" N., Long. 120°06'51.4" E.

Lat. 23°58'24.4" N., Long. 120°07'24.5" E.

Lat. 23°58'22.1" N., Long. 120°07'57.6" E.

Lat. 23°58'19.8" N., Long. 120°08'30.6" E.

Lat. 23°58'20.1" N., Long. 120°10'47.1" E.

Lat. 23°57'58.4" N., Long. 120°11'32.7" E.

Lat. 23°57'46.8" N., Long. 120°10'53.4" E.

Lat. 23°57'37.2" N., Long. 120°10'15.2" E.

Lat. 23°57'13.4" N., Long. 120°10'52.7" E. \*WGS84

Maritime and Port Bureau, MOTC  
Director-General Yeh Hsieh-Lung

