



交通部航港局航船布告

中華民國 112 年 8 月 11 日

507

礙航公告(南區)高雄鳳鼻頭漁港外附近海域發現疑似沉沒物之航行安全注意資訊

依 據 請參閱說明

明 一、本局針對高雄鳳鼻頭漁港外附近海域進行掃側，發現該海域海底疑似沉沒物，恐有礙航情事，為確保船舶航行安全，請過往船舶注意瞭望並避讓，以維航行安全。

二、疑似沉沒物座標：

AP01(北緯 22°30' 09.3706 " 、東經 120°20' 48.6490 ")

AP02(北緯 22°30' 05.9022 " 、東經 120°20' 50.2692 ")

AP03(北緯 22°30' 05.9022 " 、東經 120°20' 50.2692 ")

AP04(北緯 22°29' 55.6760 " 、東經 120°21' 02.2681 ")

AP05(北緯 22°29' 55.3649 " ，東經 120°21' 03.1209 ")

AP06(北緯 22°29' 56.4859 " ，東經 120°21' 04.6242 ")

AP07(北緯 22°29' 54.9271 " ，東經 120°20' 59.5146 ")

AP08(北緯 22°29' 54.8598 " ，東經 120°20' 56.4720 ")

AP09(北緯 22°29' 56.5580 " 、東經 120°20' 53.7083 ")

AP10(北緯 22°30' 21.1074 " 、東經 120°20' 33.2640 ")

AP11(北緯 22°30' 25.6362 " 、東經 120°20' 25.2637 ")

AP12(北緯 22°30' 24.4115 " 、東經 120°20' 25.5782 ")

AP13(北緯 22°29' 51.6104 " ，東經 120°20' 59.1656 ")

AP14(北緯 22°30' 18.7206 " ，東經 120°20' 31.9640 ")

AP15(北緯 22°29' 53.1186 " ，東經 120°20' 55.3754 ")

AP16(北緯 22°30' 15.1018 " ，東經 120°20' 32.6703 ")

AP17(北緯 21°29' 49.2685 " 、東經 120°20' 57.0979 ")

AP18(北緯 22°29' 55.9581 " 、東經 120°20' 48.0317 ")

AP19(北緯 22°29' 56.7588 " 、東經 120°20' 49.1221 ")

AP20(北緯 22°30' 17.1084 " 、東經 120°20' 38.1159 ")

AP21(北緯 21°30' 22.1790 " ，東經 120°20' 26.6325 ")

AP22(北緯 22°30' 10.0128 " ，東經 120°20' 43.6370 ")

三、請來往船舶注意瞭望及避免通過，以維航行安全

位 置 北緯 22°30'09.4" ，東經 120°20'48.6" 。
北緯 22°30'05.9" ，東經 120°20'50.3" 。
北緯 22°30'05.9" ，東經 120°20'50.3" 。
北緯 22°29'55.7" ，東經 120°21'02.3" 。
北緯 22°29'55.4" ，東經 120°21'03.1" 。
北緯 22°29'56.5" ，東經 120°21'04.6" 。
北緯 22°29'54.8" ，東經 120°20'59.5" 。
北緯 22°29'54.9" ，東經 120°20'56.5" 。
北緯 22°29'56.6" ，東經 120°20'53.7" 。
北緯 22°30'21.1" ，東經 120°20'33.3" 。
北緯 22°30'25.6" ，東經 120°20'25.3" 。
北緯 22°30'24.4" ，東經 120°20'25.6" 。
北緯 22°29'51.6" ，東經 120°20'59.2" 。
北緯 22°30'18.7" ，東經 120°20'32.0" 。
北緯 22°29'53.1" ，東經 120°20'55.4" 。
北緯 22°30'15.1" ，東經 120°20'32.7" 。
北緯 22°29'49.3" ，東經 120°20'57.1" 。
北緯 22°29'56.0" ，東經 120°20'48.0" 。
北緯 22°29'56.8" ，東經 120°20'49.1" 。
北緯 22°30'17.1" ，東經 120°20'38.1" 。
北緯 22°30'22.2" ，東經 120°20'26.6" 。
北緯 22°30'10.0" ，東經 120°20'43.6" 。 *WGS84

交通部航港局
局長 葉協隆



NOTICE TO MARINERS

Published by Maritime Port Bureau, MOTC, R.O.C.

August 11, 2023

507

Fongbitou Fishing Port offshore-Suspected Sunken Objects

Source

Please refer to the details.

Details

It was found suspected sunken objects on the bottom of the sea area at the following position.

To ensure the safety of ships, mariners are advised to look out and navigate with caution.

Positions

Lat. 22°30'09.4" N., Long. 120°20'48.6" E.
Lat. 22°30'05.9" N., Long. 120°20'50.3" E.
Lat. 22°30'05.9" N., Long. 120°20'50.3" E.
Lat. 22°29'55.7" N., Long. 120°21'02.3" E.
Lat. 22°29'55.4" N., Long. 120°21'03.1" E.
Lat. 22°29'56.5" N., Long. 120°21'04.6" E.
Lat. 22°29'54.8" N., Long. 120°20'59.5" E.
Lat. 22°29'54.9" N., Long. 120°20'56.5" E.
Lat. 22°29'56.6" N., Long. 120°20'53.7" E.
Lat. 22°30'21.1" N., Long. 120°20'33.3" E.
Lat. 22°30'25.6" N., Long. 120°20'25.3" E.
Lat. 22°30'24.4" N., Long. 120°20'25.6" E.
Lat. 22°29'51.6" N., Long. 120°20'59.2" E.
Lat. 22°30'18.7" N., Long. 120°20'32.0" E.
Lat. 22°29'53.1" N., Long. 120°20'55.4" E.
Lat. 22°30'15.1" N., Long. 120°20'32.7" E.
Lat. 22°29'49.3" N., Long. 120°20'57.1" E.
Lat. 22°29'56.0" N., Long. 120°20'48.0" E.
Lat. 22°29'56.8" N., Long. 120°20'49.1" E.
Lat. 22°30'17.1" N., Long. 120°20'38.1" E.
Lat. 22°30'22.2" N., Long. 120°20'26.6" E.
Lat. 22°30'10.0" N., Long. 120°20'43.6" E. *WGS84

*Maritime and Port Bureau, MOTC
Director-General Yeh Hsieh-Lung*