

副本

# 北亞環球光纖通訊網絡股份有限公司 函

地址：台北市 11071 基隆路一段 176 號 13 樓  
電話：02 7736 1928

受文者：農業部漁業署

發文日期：中華民國 113 年 08 月 22 日

發文字號：北亞 113 字第 0822-001 號

速別：普通件

密等及解密條件：

附件：如文

主旨：本公司之「FLAG 北亞光纖環系統（FLAG North Asian Loop；FNAL）」於民國 113 年 07 月 31 日在台灣西南外海發生故障致使線路中斷乙案，擬於民國 113 年 09 月 10 日起至民國 113 年 10 月 31 日期間派遣彼得輝柏號（PETER FABER）海纜船，於故障海域進行緊急搶修，以確保國際電路儘速恢復正常；請 查照惠復。

說明：

- 一、依據 貴部 113 年 07 月 31 日台內地字第 11302643722 號函說明二辦理。
- 二、「FLAG 北亞光纖環系統」故障地點經初步量測約位於台灣西南外海 21° 19.101' N；120° 08.652' E 處。
- 三、搶修作業期間：預定自民國 113 年 09 月 10 日起至民國 113 年 10 月 31 日止，於海纜故障區域進行緊急搶修；作業期間將隨故障情況、修理進度、當時天候海象及疫情狀況而調整。
- 四、檢附資料清單如下：
  - 附件一：「FLAG 北亞光纖環系統」海纜故障維修作業區域圖及作業範圍略圖
  - 附件二：「FLAG 北亞光纖環系統」海纜故障維修作業時間表（含時間、作業內容）
  - 附件三：彼得輝柏號（PETER FABER）海纜船船舶照片及規格料
  - 附件四：彼得輝柏號（PETER FABER）海纜船船員及工作人員名冊

正本：內政部（附件一至附件四：乙份）

副本：交通部航港局、農業部漁業署、東港區漁會、琉球區漁會（以上均含附件一至附件三：乙份）

北亞環球光纖通訊網絡股份有限公司

負責人：喬式漁

農業部漁業署總收文



1131413795

113/08/23



已掃描

