

## 航船布告 (Draft)

中華民國 113 年 10 月 25 日

### 台灣東部海域 - 海纜佈纜後檢查及埋設(PLIB)作業

**說明：** 自民國 113 年 11 月 11 日起至民國 113 年 12 月 31 日期間於下列位址連線位置上進行海纜佈纜後檢查及埋設(PLIB)作業，請非旨述計畫相關之工作船隻，敬請避開該區域，注意航行以策安全。

**位置：** (WGS84)

東經 121° 49.832'、北緯 24° 51.199'；  
東經 121° 50.870'、北緯 24° 50.909'；  
東經 121° 51.227'、北緯 24° 51.148'；  
東經 121° 52.382'、北緯 24° 50.738'；  
東經 121° 57.544'、北緯 24° 44.472'；  
東經 122° 04.246'、北緯 24° 41.618'；  
東經 122° 11.833'、北緯 24° 38.720'；  
東經 122° 29.845'、北緯 24° 33.434'；  
東經 122° 33.036'、北緯 24° 27.150'。

## Notice to Mariners (Draft)

### Taiwan East Waters – Cable Inspection & Burial after Laying

**Details：** The Cable Inspection & Burial after Laying Operation will be undertaken on Nov. 11 to Dec. 31, 2024, all vessels are prohibited from sailing the operation waters.

**Positions：** (WGS84)

Lon.121° 49.832'、Lat.24° 51.199'；  
Lon.121° 50.870'、Lat.24° 50.909'；  
Lon.121° 51.227'、Lat.24° 51.148'；  
Lon.121° 52.382'、Lat.24° 50.738'；  
Lon.121° 57.544'、Lat.24° 44.472'；  
Lon.122° 04.246'、Lat.24° 41.618'；  
Lon.122° 11.833'、Lat.24° 38.720'；  
Lon.122° 29.845'、Lat.24° 33.434'；  
Lon.122° 33.036'、Lat.24° 27.150'。