

發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

新世紀資通股份有限公司 函

100060

臺北市中正區和平西路2段100號6樓

地址：台北市內湖區港墘路220號

承辦人：劉運濤

電話：(02)77235000

電子信箱：gordenliu@fareastone.com.tw

受文者：農業部漁業署

發文日期：中華民國113年11月8日

發文字號：速博(發)字第11341100639號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如附

主旨：新世紀資通股份有限公司(以下簡稱本公司)之跨太平洋高速海纜(FASTER)區段六在民國113年10月26日上午約05時15分於台灣東北外海約35公里處發生障礙，致使影響通訊線路乙案，擬於故障海域進行緊急搶修作業以確保國際電路能儘速恢復正常通信，敬請 查照惠復。

說明：

- 一、依據 貴部民國113年05月27日台內地字第11302630882號與民國113年09月11日台內地字第1130137421號函說明二、交通部航港局民國113年06月14日航北字第1133152622號與民國113年09月30日航北字第1133154344號函辦理。
- 二、跨太平洋高速海纜(FASTER)區段六故障地點經初步量測約位於台灣東北外海，位置為：25° 14.218' N；122° 15.002' E(水深約為200公尺)；實際作業範圍將於確定故障位置後縮小調整。
- 三、搶修作業期間，擬於民國113年11月20日至113年12月31日期間派遣「彼得輝柏號(PETER FABER)海纜船」於故障海域進行緊急搶修作業以確保國際電路能儘速恢復正常通信；實際作業期間將隨故障情況、修理進度及海象而調整。
- 四、檢附資料如附件。

農業部漁業署總收文



1131417607

113/11/11

正本：內政部

副本：農業部漁業署、交通部航港局、萬里區漁會、基隆區漁會、瑞芳區漁會、貢寮區漁會

