



交通部航港局航船布告

中華民國 110 年 7 月 12 日

239 礙航公告(中區)允能風力發電股份有限公司雲林風場基點浮標狀態更新通知

依據 允能風力發電股份有限公司 110 年 7 月 6 日允字第 110070605 號函辦理。

說明 1. 基點浮標(燈浮)編號 N1、N2、E1、E2、S1、S2 經修繕及保養後目前工作狀態正常。(點 A-F)
2. 編號 W1、W2，目前故障，將儘速修繕完畢後另行通知。(點 G.H)
3. 航行船隻，請避開該區域，注意航行以策安全。

位置 北緯 23°39'38.7"，東經 120°01'45.8"。
北緯 23°39'42.2"，東經 120°04'23.5"。
北緯 23°36'24.4"，東經 120°04'04.6"。
北緯 23°33'13.3"，東經 120°03'50.5"。
北緯 23°31'08.3"，東經 119°58'58.4"。
北緯 23°31'43.6"，東經 120°02'29.4"。
北緯 23°37'46.0"，東經 119°59'43.4"。
北緯 23°34'41.3"，東經 119°59'04.7"。*WGS84

海圖 普通海圖第 0001, 00011, 0001A(四), 00041, 00051, 00013, 00014, 0307, 0312, 0313, 0328B, 0336, 04507, 0471, 0479 號。
電子海圖第 1U320230, 1U420231, 1U419233 號。

交通部航港局
局長 葉協隆