



達德能源集團

正本

## 允能風力發電股份有限公司

函

中華民國 110 年 10 月 29 日

允字第 110102901 號

聯絡人：王昱翔 02-23954886 分機 731

受文者：交通部航港局

主旨：有關本公司雲林風場編號基點浮標狀態詳如說明，請惠予發佈航船布告。

說明：

- 一、續 110 年 7 月 6 日允字第 110070605 號函。
- 二、基點浮標(燈浮)編號 N1、N2、E2、S1 經修繕及保養後目前工作狀態正常，惟基點浮標(燈浮)編號 E1、W1、W2、S2 目前故障。修繕完畢後將另行通知。基點浮標(燈浮)座標及狀態請參閱附件。請航經該水域船隻注意，並請 貴局惠予協助發布航船布告，無任感禱。

附件：基點浮標佈放座標及狀態

正本：交通部航港局



交通部航港局




1100008326

允能風力發電股份有限公司

聯絡地址：10560 台北市松山區光復北路 11 巷 35 號 3 樓

電話：(02) 2395-4886

傳真：(02) 2395-1580



一、基點浮標佈放座標及狀態

編號	WGS84		備註:
N1	23° 39' 38.7" N	120° 01' 45.78" E	
N2	23° 39' 42.18" N	120° 04' 23.46" E	
E1	23° 36' 24.42" N	120° 04' 4.62" E	燈光滅失、AIS 故障
E2	23° 33' 13.32" N	120° 03' 50.46" E	
S1	23° 31' 8.28" N	119° 58' 58.38" E	
S2	23° 31' 43.56" N	120° 02' 29.4" E	頂標遺失、AIS 故障
W1	23° 37' 45.96" N	119° 59' 43.44" E	AIS 故障
W2	23° 34' 41.34" N	119° 59' 4.68" E	收回維修中

二、基點浮標 AIS 顯示名稱及 MMSI 號碼

Cardinal buoy no.	AIS 顯示名稱	MMSI 號碼
N1	OWF YUNLIN N1	994161014
N2	OWF YUNLIN N2	994101015
E1	OWF YUNLIN E1	994161016
E2	OWF YUNLIN E2	994161017
S1	OWF YUNLIN S1	994161018
S2	OWF YUNLIN S2	994161019
W1	OWF YUNLIN W1	994161020
W2	OWF YUNLIN W2	994161021