

治理成果說明

行政院農業委員會-漁業署

臺南市南興養殖區七中排改善工程



養殖區銜接區排整治



災害

養殖區內排水路護岸崩塌，以致漲潮及豪大雨期間溢淹魚塭，影響產業安全及漁民生計。

改善措施

漁業署施作養殖區銜接區域排水治理工程，改善排水護岸，保全產業，另預留生物通道，友善生態措施。

具體成效

改善兩側護岸，提高通洪斷面、蓄淹排洪能力，增加養殖區受益面積18公頃，保護漁民及鄰近村落安全性。