

行政院農業委員會漁業署-全國水環境改善計畫

工程訪視紀錄表

| 訪查案件 | 龍鳳、外埔漁港排水及環境整體營造 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|----------|-------|--------|---|---------|---|---------|---|---------|---|----------|---|
| 訪查時間 | 110年12月07日 | | | | | | | | | | | | | |
| 訪查結果 | | | | | | | | | | | | | | |
| 評分 (25分) | 20.5 | <p>外埔漁港_龍鳳、外埔漁港排水及環境整體營造</p> <p>Detailed description of the radar chart: The chart is a five-pointed star with concentric lines representing scores from 0 to 5. The categories and their scores are: 效益達成程度 (5), 資訊公開完整性 (4), 公民參與落實度 (3), 生態檢核落實度 (2), and 後續維護管理成效 (2).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Category</th> <th>Score</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>效益達成程度</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>資訊公開完整性</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>公民參與落實度</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>生態檢核落實度</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>後續維護管理成效</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> | Category | Score | 效益達成程度 | 5 | 資訊公開完整性 | 4 | 公民參與落實度 | 3 | 生態檢核落實度 | 2 | 後續維護管理成效 | 2 |
| Category | Score | | | | | | | | | | | | | |
| 效益達成程度 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 資訊公開完整性 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 公民參與落實度 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 生態檢核落實度 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 後續維護管理成效 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 優點 | 配合周邊環境，增設入口意象、港區整體視覺設計一致、景觀橋連接北側親海綠地、提升環境整潔和排水，以提升遊客服務之品質和創造休閒遊憩場所。 | | | | | | | | | | | | | |
| 缺點 | 工程施工面維護不當，景觀牆上矮燈損壞未修復。 | | | | | | | | | | | | | |